



## Disco laminado con respaldo Fibra de Vidrio

### Código DISCO 4-1/2":

|          |                |
|----------|----------------|
| Grano 40 | SDFTFDL-4G40HD |
| Grano 60 | SDFTFDL-4G60HD |

Dimensiones (in): 4-1/2" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115 x 22.23

Máx. rpm: 13,300

### Código DISCO 7":

|          |                |
|----------|----------------|
| Grano 40 | SDFTFDL-7G40HD |
| Grano 60 | SDFTFDL-7G60HD |

Dimensiones (in): 7" x 7/8"

Dimensiones (mm): 180 x 22.23

Máx. rpm: 8,500

Abrasivo: Zirconio


Respaldo: Fibra de Vidrio

Velocidad Máx. 80 m/s

Línea: HD



## TIPO (B) 29



### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



## 1. Aplicación

- Diseñado para desbastar acero inoxidable, acero al carbón y cordones de soldadura.
- Ideal cuando el costo es lo más importante a considerar.
- Recomendado cuando se necesita alta velocidad de remoción.
- Disco con lija fuerte y resistente a rasgaduras.
- Especial para lijar filos y bordes.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilizar en esmeriladora angular.
- Se necesita adaptador para discos con centro deprimido.
- Instalar el disco y dejar girar en vacío un minuto para comprobar que esté en buen estado.
- Mantener un ángulo de 15° a 25° respecto a la superficie de trabajo.
- No aplicar demasiada presión ni golpear el material.

## 3. Información de seguridad

- No exceder la velocidad indicada en la etiqueta.
- Usar siempre la guarda de protección de la máquina.

- Portar equipo completo de seguridad: guantes, mascarilla, audífonos y lentes.
- No recortar el respaldo del disco.
- No usar discos que se hayan mojado.
- Un mal uso puede ocasionar lesiones graves.

## 4. Manejo

- Revisar el producto en su empaque original. Si se observa daño, no aceptar la mercancía.
- Manipular con cuidado para evitar golpes o caídas.
- No montar discos con fracturas, desprendimiento de partes o sospecha de daño.

## 5. Almacenamiento

- Guardar en superficie plana, mínimo a 10 cm del suelo, lejos de humedad, calor, frío o líquidos.
- Condiciones recomendadas: 40 a 50% de humedad relativa y temperatura de 15 a 29 °C.

LLAMANOS  
**871 718 1918**  
[www.heilaguna.com](http://www.heilaguna.com)

